

 M3 INDUSTRIAL	Procedimento – Permissões de Trabalho (PT)	CÓDIGO: M3-SSMA-PT-009
		Nº PÁG: Página 1 de 5
		REVISÃO: 1

Título Procedimento – Permissões de Trabalho (PT)		
Sugestor	Responsável	Aprovação
Objetivo Estabelecer diretrizes para a emissão, análise, autorização e controle de Permissões de Trabalho (PT) , garantindo que todas as atividades de risco sejam realizadas de forma segura e em conformidade com normas legais e internas de segurança, saúde e meio ambiente.		Usuário Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA)

QUADRO DE CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO

VERSÃO	MOTIVO DA ALTERAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL PELA ALTERAÇÃO
001	Versão Inicial	15/08/2023	
002			

Empresa: M3 Industrial
Código: M3-SSMA-PT-009
Versão: 01
Data de Emissão: 15/08/2023
Revisão: 15/08/2023
Setor: Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA)

Elaboração	Verificação	Aprovação
Nicolas Dornelas Assistente SGI	Lorena Nascimento Gerente SSMA	Fernando Matos Diretor Corporativo
Data: 15/08/2023	Data:	Data:
Assinatura e Carimbo 	Assinatura e Carimbo 	Assinatura e Carimbo 

 M3 INDUSTRIAL	Procedimento – Permissões de Trabalho (PT)	CÓDIGO: M3-SSMA-PT-009
		Nº PÁG: Página 2 de 5
		REVISÃO: 1

Procedimento – Permissões de Trabalho (PT)

1. Objetivo

Estabelecer diretrizes para a **emissão, análise, autorização e controle de Permissões de Trabalho (PT)**, garantindo que todas as atividades de risco sejam realizadas de forma segura e em conformidade com normas legais e internas de segurança, saúde e meio ambiente.

2. Abrangência

Aplica-se a todas as atividades consideradas de risco nos canteiros de obra, escritórios e áreas operacionais da M3 Industrial, incluindo colaboradores próprios, terceirizados e prestadores de serviço.

3. Referências

- **NR-1** – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais
- **NR-6** – Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
- **NR-10** – Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade
- **NR-12** – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos
- **NR-33** – Espaços Confinados
- **ISO 45001** – Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional

4. Definições

- **Permissão de Trabalho (PT):** Documento formal que autoriza a execução de atividades específicas, detalhando riscos, medidas de controle, responsáveis e tempo de execução.
- **Atividade de Risco:** Qualquer tarefa que possa causar acidentes, lesões ou impactos ao meio ambiente se não controlada adequadamente.

Elaboração	Verificação	Aprovação
Nicolas Dornelas Assistente SGI	Lorena Nascimento Gerente SSMA	Fernando Matos Diretor Corporativo
Data: 15/08/2023	Data:	Data:
Assinatura e Carimbo 	Assinatura e Carimbo 	Assinatura e Carimbo 

 M3 INDUSTRIAL	Procedimento – Permissões de Trabalho (PT)	CÓDIGO: M3-SSMA-PT-009
		Nº PÁG: Página 3 de 5
		REVISÃO: 1

5. Responsabilidades

5.1 Alta Direção

- Garantir recursos e apoio para implementação e cumprimento do procedimento de PT.
- Revisar periodicamente a política de Permissões de Trabalho.

5.2 Gerente de SSMA

- Supervisionar a emissão e cumprimento das PTs.
- Garantir que os riscos sejam avaliados e que as medidas de controle sejam implementadas.
- Revisar e aprovar modelos de PT conforme necessidade.

5.3 Engenheiro / Técnico de Segurança do Trabalho

- Avaliar os riscos de cada atividade.
- Preencher, revisar e autorizar PTs conforme responsabilidade.
- Realizar inspeções antes, durante e após a execução do trabalho.

5.4 Líderes / Encarregados de Obra

- Solicitar PT para atividades de risco sob sua supervisão.
- Garantir que os trabalhadores recebam informações e treinamentos sobre a atividade.
- Cumprir todas as medidas de controle descritas na PT.

5.5 Colaboradores e terceirizados

- Cumprir rigorosamente os procedimentos descritos na PT.
- Utilizar corretamente os EPIs e equipamentos de segurança.
- Comunicar imediatamente qualquer incidente ou risco não previsto.

Elaboração	Verificação	Aprovação
Nicolas Dornelas Assistente SGI	Lorena Nascimento Gerente SSMA	Fernando Matos Diretor Corporativo
Data: 15/08/2023	Data:	Data:
Assinatura e Carimbo 	Assinatura e Carimbo 	Assinatura e Carimbo 

 M3 INDUSTRIAL	Procedimento – Permissões de Trabalho (PT)	CÓDIGO: M3-SSMA-PT-009
		Nº PÁG: Página 4 de 5
		REVISÃO: 1

6. Procedimento

1. Solicitação da PT

- Líder ou encarregado preenche o formulário de PT, detalhando:
 - Descrição da atividade
 - Local e horário
 - Equipamentos e EPIs necessários
 - Riscos envolvidos
 - Medidas de controle

2. Análise de Riscos

- Técnico/Engenheiro de Segurança do Trabalho avalia os riscos, sugere medidas adicionais e verifica se a atividade é segura para execução.

3. Autorização

- Gerente de SSMA ou responsável autorizado assina a PT, liberando a execução.

4. Execução da Atividade

- A atividade deve ser executada conforme o plano de controle definido na PT, seguindo as normas de segurança e uso de EPIs.

5. Registro e Arquivo

- Todas as PTs devem ser arquivadas por no mínimo [inserir prazo] para auditorias internas e externas.

6. Encerramento e Avaliação

- Após a conclusão, o líder confirma a execução, e o técnico/engenheiro realiza inspeção final, registrando observações e lições aprendidas.

7. Tipos de Permissões de Trabalho

- PT Trabalho em Altura
- PT Espaços Confinados
- PT Trabalho com Eletricidade
- PT Manutenção de Máquinas e Equipamentos
- PT Operações com Produtos Químicos / Inflamáveis

Elaboração	Verificação	Aprovação
Nicolas Dornelas Assistente SGI	Lorena Nascimento Gerente SSMA	Fernando Matos Diretor Corporativo
Data: 15/08/2023	Data:	Data:
Assinatura e Carimbo 	Assinatura e Carimbo 	Assinatura e Carimbo 

 M3 INDUSTRIAL	Procedimento – Permissões de Trabalho (PT)	CÓDIGO: M3-SSMA-PT-009
		Nº PÁG: Página 5 de 5
		REVISÃO: 1

8. Fluxo de Comunicação

- Solicitação → Análise de Riscos → Autorização → Execução → Encerramento → Registro.
- Situações de risco grave devem ser comunicadas imediatamente ao gerente de SSMA, independente do fluxo formal.

CÓPIA CONTROLADA

Elaboração	Verificação	Aprovação
Nicolas Dornelas Assistente SGI	Lorena Nascimento Gerente SSMA	Fernando Matos Diretor Corporativo
Data: 15/08/2023	Data:	Data:
Assinatura e Carimbo 	Assinatura e Carimbo 	Assinatura e Carimbo 